| | |
|---|---|
| | **BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVES** |
| **Mesures préventives techniques** | |
| 1 | Analyseur continu de CO détecte une mauvaise combustion et action opérateur |
| **Mesures préventives humaines** | |
| 2 | Conduite des installations en présence permanente de personnel |
| 3 | Formation des opérateurs |
| | **BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PROTECTIVES ET LIMITANTES** |
| 4 | Moyens de protection incendie dans l'atelier de déshydratation (*extincteurs, RIA*) |




| IND. | DATE | MODIFICATION | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 28/05/2021 | EMISSION ORIGINALE | TR | QG | MLR |

# SIDESUP – ENGENVILLE

## Demande d'Autorisation Environnementale
## Nouvelle ligne séchage
## Noeud Papillon : Explosion dans le foyer biomasse–Scénario A4

SIDESUP

IPSB
*Ingénierie de Procédés Sucres et Biotechnologies*

A0

Echelle: –

FOLIO : 1/1

CLASSEMENT CLIENT

N° PLAN A20169–43–G–01–202–A

Ce plan est la propriété exclusive de la société IPSB, il ne peut etre reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.