

Axima Sécurité Incendie
Agence - Orléans

20 Rue Bernard Palissy 45802 SAINT JEAN DE BRAYE
Tel : 02.38.79.75.50 - Fax : 02.38.79.75.13
pi-orleans.sav.axima@engie.com
SIRET : 85480074500457

Rapport de visite d'installation de poteaux et bouches
incendie n°1179 - (n°125682363)

Donneur Ordre : SCI 5A IMMOBILIERE
Site : ENTREPOTS DU BEAUJOLAIS FAY AU LOGE-
R.P07.18007
ZAC DES LOGES - 45450 FAY AUX LOGES



Poste technique : GPPL0000503634

OTP : R.P07.18007

Lieu : Contour du bâtiment

Equipement : Poteaux incendie

Contrat : 460029443

R

apport de visite d'installation
de poteaux et de bouches d'incendie

Selon la norme NF S62-200



- Date de l'entretien : 02/03/2022
- Date de la dernière visite : 05/03/2021
- Nombre de poteaux incendie de l'installation : 6


Vérifications visuelles

⇒ Les points de contrôle ci-après ont été réalisés sur chacun des poteaux et bouches d'incendie.

- Aspect général de la partie visible de l'installation.
- Bonne accessibilité.
- Présence et bon état de l'ancrage.
- Présence et bon état du socle de propreté.
- Présence de tous les éléments apparents du poteau ou de la bouche d'incendie.
- Présence et compatibilité des bouchons avec les demi-raccords du poteau.
- Présence d'un dispositif d'entrée sur le poteau.
- Libre accès aux raccords et demi-raccords d'incendie.
- Bon état du revêtement.
- Présence de la signalisation pour les bouches d'incendie.
- Hauteur du demi-raccord par rapport au niveau du sol pour les poteaux d'incendie.
- Absence de fuite apparente.
- Absence d'eau dans le coffre pour la bouche d'incendie et dans la colonne pour les poteaux et bouches d'incendie.

Relevés des performances hydrauliques

N°	Localisation	Marque	DN	0%	100% (où 1 bar si non conforme)		Conformité suivant 100%	Observations ■ Non conformités
				Pression (bar)	Débit (m³/h)	Pression (bar)		
60	accès vois pompier	BAYARD	DN100 (type B)	4.5	60	3.9	oui	sans objet
61	voie pompier cote gauche bâtiment	BAYARD	DN100 (type B)	3.8	60	4.2	oui	sans objet
62	voie pompier arrières bâtiment	BAYARD	DN100 (type B)	4.5	60	4.2	oui	sans objet
63	voie pompier a droite du bâtiment	BAYARD	DN100 (type B)	4.5	60	4.2	oui	Sans objet
64	Devant bâtiment	BAYARD	DN100 (type B)	3.9	60	2.1	oui	sans objet
65	sortie poid lourd	BAYARD	DN150 (type C)	3.6	120	3.2	oui	poteaux incendie proche de la clôture peut engendrer une difficulté à la mise en service d'un tuyau impossible d avoir un débit a 120 metre cube pression statique a 0,3 bars sans objet

EQUANS – Sécurité Incendie		Client	
Nom / Prénom	PUJOL FREDERIC	Nom / Prénom	
		Date :	02/03/2022 15:30:41

Axima Sécurité Incendie
Agence - Orléans

20 Rue Bernard Palissy 45802 SAINT JEAN DE BRAYE
Tel : 02.38.79.75.50 - Fax : 02.38.79.75.13
pi-orleans.sav.axima@engie.com
SIRET : 85480074500457

*Rapport de visite d'installation de poteaux et bouches
incendie n°1179 - (n°125682363)*

Donneur Ordre : SCI 5A IMMOBILIERE
Site : ENTREPOTS DU BEAUJOLAIS FAY AU LOGE-R.P07.18007
ZAC DES LOGES - 45450 FAY AUX LOGES



Poste technique : GPPL0000503634

OTP : R.P07.18007

Lieu : Contour du bâtiment

Equipement : Poteaux incendie

Contrat : 460029443

CR transmis par mail à : frederic.pujol@engie.com, cedric.voisin@engie.com, o.bellarab@alaine.fr, maintenance@ingeco.fr,

poteaux incendie raccorder sur l'eau de ville avec surpresseur. pour information, lors des essais le débit hydraulique chute pendant environ 3, 4 min le temps que les surpresseur ce mette en route, puis le débit remonte pour avoir une prise de pression à 100 % c'est à dire 60m3.